



**Energa**  
operator

**ENERGA – OPERATOR SA, ODDZIAŁ W KOSZALINIE**  
**REJON DYSTRYBUCJI W CZŁUCHOWIE**

**Karta Oceny Stanu Technicznego nr ...**

**Linia napowietrzna 0,4 kV w m. Słupia nr stacji 02-0241 – stanowisko nr 205, 207,**  
(rodzaj obiektu, nazwa, dla obiektów energetycznych – napięcie)


**Data OST: 19 grudnia 2018r.**

**OST wykonał:**

**Podpis: .....**

...

Nr obiektu	Ocena stanu technicznego	Pomiary	Data	Podpis
02-0241-205	- widoczne uzbrojenie konstrukcji słupa typu ŻN			
02-0241-207	- widoczne uzbrojenie konstrukcji słupa typu ŻN			
<b>Decyzja Działu Zarządzania Eksploatacją</b>				
Wymiana istniejącego słupa nn. na słup typu ŻN-10 ze stacji nr 02-0241 na stanowisku nr 205				
Wymiana istniejącego słupa nn. na słup typu ŻN-10 ze stacji nr 02-0241 na stanowisku nr 207				



December 18, 2018